

# Körnungslinie


Rheda Wiedenbrück  
Ringschluss Südring

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 17.07.2014

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Sieb-/Schlämmanalyse




Bezeichnung:	Probe 1	Probe 2	Probe 3
Bodenart:	U, fs, t'	U, fs	mS, fs, gs'
Tiefe:	3,30 - 4,00 m	4,80 - 5,50 m	6,90 - 7,50 m
k [m/s] (Hazen):	$5.7 \cdot 10^{-8}$	$9.2 \cdot 10^{-7}$	$2.2 \cdot 10^{-4}$
Entnahmestelle:	RKS 1	RKS 1	RKS 1
U/Cc	11.5/1.0	12.3/1.3	2.3/0.9

Bemerkungen:

# Körnungslinie

Rheda Wiedenbrück  
Ringschluss Südring

Prüfungsnummer:  
Probe entnommen am: 17.07.2014  
Art der Entnahme: gestört  
Arbeitsweise: Sieb-/Schlämmanalyse



Bezeichnung:	Probe 4	Probe 5	Probe 6
Bodenart:	U, f <sub>s</sub>	f <sub>S</sub> , m <sub>S</sub>	f <sub>S</sub> , m <sub>S</sub>
Tiefe:	3,90 - 4,80 m	1,20 - 1,60 m	0,80 - 1,20 m
k [m/s] (Hazen):	2.6 * 10 <sup>-7</sup>	-	-
Entnahmestelle:	RKS 2	RKS 3	RKS 5
U/Cc	8,4/1,3	-/-	-/-

Bericht:  
20/0924/04/00  
Anlage: 4.2

Bemerkungen: